

# Wohnwagenreparatur

2002, p. 27 (#1)

□

## Inhaltsverzeichnis

- [1 Zitat](#)
- [2 Inhaltsangabe](#)
- [3 Weitere Beiträge zum Thema im VuF](#)
- [4 Beiträge zum Thema im VuF](#)
- [5 Weitere Infos zum Thema](#)

## Zitat

[Kindsvater, B.](#): Wohnwagenreparatur. Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik 40 (2002), pp. 27 - 30 (#1)

## Inhaltsangabe

Technische Kurzmitteilung des [KTI](#).

Der Beitrag behandelt die Problemstellung der Reparatur einer Delle oder eines Durchstosses an einer strukturierten Außenbeplankung eines Wohnmobils oder Wohnwagens.

Der Aufbau der Sandwichkonstruktion wird erklärt und auch die Möglichkeit der Instandsetzung im Detail dokumentiert. Dabei kommt ein sog. Negativabdruck zum Einsatz.

Der Autor gibt Hinweise auf die Reparatur der Zierstreifen, die i.A. an den besagten Fahrzeugen/Anhängern vorzufinden sind und führt aus, welche Kosteneinsparung durch die alternative Reparaturtechnik möglich ist.

## Weitere Beiträge zum Thema im VuF

## Beiträge zum Thema im VuF

- 2002 #1 Wohnwagenreparatur

## Weitere Infos zum Thema

- 2005 Technische Information des [KTI](#) zur Beilackierung von Wohnwagen (siehe [hier](#))
- 2009 [Qualifizierte Caravan-Schadenaufnahme - Reparaturmöglichkeiten](#)
- [CIVD](#)
- [Reparaturhandbuch für Reisemobile und Caravans](#) von CIVD, AZT und DCHV
- [HBC-Methode](#)